

Kurzanleitung Zuckerwatte



1. Power einschalten -> Spinnkopf dreht
2. gewünschte Anzahl Löffel Zucker direkt in den Spinnkopf füllen (1Löffel = 1Portion) maximal 4 Portionen
3. "Heat" einschalten und Zuckerwatte aufdrehen sobald diese aus dem Spinnkopf austritt
4. wenn die Zuckerwatte 50% der final angestrebten Größe erreicht, "Heat" ausschalten
5. weiter drehen bis kein Zucker mehr ausgeworfen wird
6. Vorgang 2.-5. beliebig oft wiederholen
7. Spinnkopf nur auffüllen wenn "Heat" ausgeschaltet ist