

Kurzanleitung Waffeleisen



Achtung!

Die Maschine hat eine Leistung von ca. 3 kw:
auf dem angeschlossenen Stromkreis darf sich
kein anderer Verbraucher befinden,
Kabeltrommeln immer komplett abrollen!!!!!!!

- Power auf einer Seite einschalten
- die optimale Temperatur für das Waffeleisen ist etwa bei 180°C bis 220°C
- erst wenn die 1te Seite fertig erhitzt ist (Licht aus) die andere Seite einschalten (Überlastung des Stromkreises verhindern)
- Maschine ca 20 Minuten vorheizen lassen
- eine Kelle Teig = 1 Waffel
- Backzeit ca 2,5-3,5min je nach Temperatur und gewünschter Bräunung
- Vorgang beliebig oft wiederholen
- vor dem Transport die Maschine mindestens 30 min ausgeschaltet und offen abkühlen lassen!